



Инициативная группа поселения Московский территория новой Москвы

Москва, поселение Московский. Телефон: +7 (909) 954-07-08. Электронная почта: info@grad-moskovskiy.ru
Сайт: www.grad-moskovskiy.ru

Заместителю начальника полиции — начальнику
управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве,
генерал-майору полиции

Ильину Александру Владимировичу

Почтовый адрес:
127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, дом 1.

*Об исследовании искусственных неровностей
и выявленных нарушениях представляющих опасность
для участников дорожного движения
в поселении Московский г. Москвы*

Уважаемый Александр Владимирович!

15 декабря 2012 года инициативная группа поселения Московский города Москвы с целью повышения качества дорожной инфраструктуры поселения провела мониторинг искусственных неровностей, установленных на дорогах первого и третьего микрорайонов поселения Московский (территория Новомосковского административного округа г. Москвы), на предмет соответствия их ГОСТ Р 52605–2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».

По результатам осмотра инициативной группой **были выявлены различные нарушения, которые могут представлять опасность для участников дорожного движения.** Статьей 1 ФЗ «О безопасности дорожного движения» в качестве задачи определена охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог определяются ст. 12 указанного закона, в соответствии с которой содержание дорог на территории РФ должно обеспечивать безопасность дорожного движения.

В соответствии с п.19 ч.1 ст.12 ФЗ «О полиции» на полицию возлагается обязанность по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Максимальный срок, предусмотренный ГОСТ Р 52605–2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» для исправления повреждений дорожного покрытия составляет **трое суток** согласно п. 5.4.

Карта расположения искусственных неровностей в поселении Московский и описание их дефектов



1. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1, дом 31.

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего **1,7 м** вместо **3 м**, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям». Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».



2. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 39Б (рядом с бассейном).

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего **1,8 м** вместо **3 м**, таким образом нарушен п. 4.2. Отсутствует специальная разметка, призванная информировать водителя об искусственной неровности.



3. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 23.

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего **1,8 м** вместо **3 м**, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».

Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».





4. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 3 дом 8 (школа №3064).

Отсутствует часть элементов сборно-разборной конструкции искусственной неровности, причём выступающая кромка может повредить шину автомобиля, таким образом нарушается п. 4.6. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к сборно-разборным конструкциям».

Дорожный знак 3.24, ограничивающий скорость движения на участке, обращён тыльной частью, таким образом, не информируя водителя о необходимости снижения скорости на участке.



5. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 3 между домами 2 и 10.

Искусственная неровность демонтирована, но дорожные знаки сохранены, таким

образом нарушен п. 4.7. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к сборно-разборным конструкциям».



6. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1, дом 30 корп.1.

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего **2,5 м** вместо **6,25 м** для ограничения скорости в **40 км/ч**, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».

Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».



7. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 29.

Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего **2,5 м** вместо **3 м** для ограничения скорости в **20 км/ч**, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».

Отсутствует специальная разметка, информирующая водителей о неровности, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».



8. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 27А.

Отсутствуют дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность» и специальная

разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».



9. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 12.

Отсутствуют дорожные знаки 1.17 «Искусственная неровность» и 5.20 «Искусственная неровность» и специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».



10. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 10.



Отсутствует специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».

Неправильно выполнен стык неровности с бордюром камнем, что нарушает п. 4.2.2. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».

11. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1, дом 22.



Отсутствует специальная разметка и знак 5.20 «Искусственная неровность», что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».

Неправильно выполнен стык неровности с бордюрным камнем, что нарушает п. 4.2.2. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».

12. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 8.

Отсутствует специальная разметка, что нарушает п. 4.1.5. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Общие требования».

Неправильно выполнен стык неровности с бордюрным камнем, что нарушает п. 4.2.2. требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».



13. Искусственная неровность расположена по адресу г. Москва поселение Московский микрорайон 1 дом 23.



Неровность имеет некорректные габаритные размеры, длина составляет всего **1,8 м** вместо **3 м**, таким образом нарушен п. 4.2 требований ГОСТ Р 52605-2006 «Технические требования. Требования к монолитным конструкциям».

В связи с изложенным, на основании п.11 Положения «О ГИБДД МВД РФ», ст. 12 ФЗ «О полиции», п.3 ч.1.ст. 28.1, ч.1 ст 29.13 КоАП Российской Федерации просим:

1. Возбудить дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» в отношении дорожной службы, ответственной за содержание и ремонт указанного дорожного участка.
2. Выдать предписание о принятии мер по устранению указанных недостатков.
3. По существу моего заявления и о принятых мерах сообщить мне письменно.

Горбань Владимир Васильевич,
Координатор инициативной группы поселения
Московский по микрорайону № 1

Адрес:
142784, Москва, поселение
Московский

Драндин Игорь Юрьевич,
Руководитель инициативной группы поселения
Московский

Адрес:
142784, Москва, поселение
Московский

17 декабря 2012 г.